



50917

(ES) PISTOLA MEDIDORA DIGITAL .....	2
(EN) DIGITAL MEASUREMENT GUN .....	3
(FR) COMPTEUR DIGITAL .....	4
(DE) DIGITALER MESSZERSTÄUBER .....	6
(IT) PISTOLA EROGATRICE CON CONTALITRI DIGITALE .....	7
(PT) PISTOLA ÓLEO DIGITAL .....	9
(RO) PISTOL DE MĂSURARE DIGITAL .....	11
(NL) DIGITALE METEN SPROEIER .....	13
(HU) DIGITÁLIS MÉRÓPISZTOLY .....	15
(RU) ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ .....	17
(PL) CYFROWY LICZNIK POMPOWANEJ CIECZY .....	19




**GENERAL**

La pistola de medición digital con tubo rígido, y extremidad manual, con su apropiada conexión establece un control de medición de caudal.

**MEDIDOR**

- Pantalla de cristal líquido con 5 dígitos.
- 4 unidades de medición: L, GAL, PT y QT.
- Aproximación al segundo decimal.
- Indicador de batería baja.
- 4 botones: "total", "reset", "1" y "2" (detrás del medidor).



**ATENCIÓN: No utilice el medidor como herramienta de negociación comercial.**

**DETALLE DE LA OPERATIVA****1. Antes de ponerlo en funcionamiento:**

- Compruebe los datos técnicos del lubricante con los posibles para el medidor. Por ejemplo conexiones, presión, gama del flujo y medio de extracción.
- Una vez instalado, cerciórese de que no queda aire ni partículas en el conducto del medidor. Podrían dañarlo.
- Compruebe todas las conexiones de salida.

**2. Reemplazar baterías**

- Tipo: Litio CR123A, 3V/1400mAh.
- Despues de 8 años de actividad, se correspondería a un uso en 500.000 litros.
- El cambio se realizará exclusivamente cuando el señal luminoso de Batería Baja este parpadeando. Se seguirán estos pasos:
  - Quite la protección plástica que se encuentra debajo con un destornillador.
  - Cambie la batería, según indica el dibujo y vuelva a atornillar.

**3. Botones de uso**

- Total → Totaliza el volumen.
- Reset → 0.00
- "1" → Factor de corrección o modo de cambio de unidad de medida.
- "2" → Activa el medidor en el caso de que se apague.
- Total + Reset < 5sec. → Muestra el factor actual.
- Modifica el factor de corrección → 0.00.
- "1" for 1sec. → Modo de cambio del factor de corrección.
- Total → Elegir el dígito que quiere cambiar.
- Reset → Agregue 1 en dígito hasta alcanzar el dígito deseado.
- "1" for 1sec. → Salir del Modo de Corrección.
- Cambio de la unidad de medida.
- "1" for 1sec. → Entrar en el modo de cambio de unidad de medida.
- Total → Elegir la medida que se quiere cambiar.
- Reset → Elegir entre 4 unidades (L, GAL, PT and QT).
- "1" for 1sec. → Salir del Modo de Cambio de unidad de medición.

**PROCESO DE INSTALACIÓN**

La pistola medidora digital esta equipada con una salida de  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) con hembra en la entrada. Para obtener una buena conexión libre en la salida de la manguera, su extremo ha de ser macho de  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT).

- Limpie ambos extremos para eliminar restos de grasa.
- Cepille la entrada de  $\frac{1}{2}$ " con laca selladora. Tenga cuidado que no penetre dentro de la pistola medidora.

- Atornille ambas piezas juntas.

Tenga precaución en no apretar demasiado la conexión. De lo contrario, el eslabón giratorio del medidor podría ser dañado.

## DATOS TÉCNICOS

Descripción	América	Europa
Caudal	0-9.2gpm	0-35L/m
Máxima presión en function:	1500 psi/100 bar	1500 psi/100 bar
Temperatura de trabajo:	14°F -+122°F	-10°C -+50°C
Aproximaciones (no probadas)	±0.5%	±0.5%
Aproximaciones	±0.3%	±0.3%
Viscosidad de aplicación	8-5000mPas	8-5000mPas
5-dígitos LCD display	Quarts, Pints, Gallons	Liters
Boca de salida/entrada	½" NPT	½" BSP

EN


## MANUAL OF INSTRUCTIONS

### GENERAL

The digital meter gun with rigid or flexible tube. The manual or Auto-manual tip with the appropriate connection to establish a controlled flow through the meter.

### METER

- 5-digit liquid crystal display.
- 4 units: L, GAL, PT and QT.
- Accurate to the second decimal place.
- Low battery indicator.
- 4 buttons: "Total", "Reset", "1" and "2" (back of the meter).



### ATTENTION: Do not apply the meter as a measuring tool for commercial trading.

### DETAILS OF OPERATION

#### 1. Before putting into operation:

- Check the technical data of the installation match with those of the lube meter. For example connections, pressure, flow range and medium. Use the formula: Proper correction factor = (actual Value/ displayed value) x current correction factor to decide the right connection factor, then set the proper correction factor (refer to 3. Button usage part).
- Once the meter has been installed, please make sure that no air pressure shocks or particles can damage the meter.
- Please check all connections to leakage.

#### 2. Change the battery

- Battery type: Lithium CR1 23A, 3V/1 400 mAh
- Last for 8 years of operation, corresponds to approx. 500,000 litres (132.000 US GAL)
- Change the battery like below when the battery signal is flashing on the display:
  - Remove the protector cover, unscrewing the screw.
  - Change the battery and screw the lid on again.

#### 3. Button usage

- Total → Totalize the volume.
- Reset → 0.00
- "1" → Into Correction Factor or measurement unit change mode.
- "2" → Activate the meter again incase it is dead.



- Total + Reset < 5sec. → Show current correction factor.
- Modify Correction Factor → 0.00.
- “1” for 1sec. → Into Correction Factor Change mode.
- Total → Choose the digit wanted to change.
- Reset → Add 1 on the digit, until reach the right number.
- “1” for 1sec. → Quit Correction Factor mode.
- Change measurement unit.
- “1” for 1sec. → Into Measurement Unit Change mode.
- Total → Choose the unit wanted to change.
- Reset → Switch between the four units (L, GAL, PT and QT).
- “1” for 1sec. → Quit Measurement Unit Change mode.

## INSTALLATION PROCEDURE

The Digital gun is equipped with a  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) female thread on the inlet side. In order to obtain a leakage free connection from the meter to the hose, the hose end must have a  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) male thread.

- Clean both threads from fat.
- Brush the  $\frac{1}{2}$ " male thread at the hose with liquid sealant sealing. Please be careful that no sealing gets into the meter.
- Screw both parts together.

Do not over-tighten the screw connection; otherwise the swivel of the meter could be damaged.

## TECHNICAL DATA

Description	America	Europe
Flow rate range	0-9.2gpm	0-35L/m
Operating Pressure (Maximum):	1500 psi/100 bar	1500 psi/100 bar
Working Temperature:	14°F-+122°F	-10°C-+50°C
Accuracy (non-approved version)	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$
Accuracy (approved version)	$\pm 0.3\%$	$\pm 0.3\%$
Applied Viscosity of Fluid	8-5000mPas	8-5000mPas
5-Digit LCD display	Quarts, Pints, Gallons	Liters
Inlet and outlet connections	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

FR


## GUIDE D'UTILISATION

### GÉNÉRALITÉS

C'est un appareil numérique avec des tubes rigide et flexible. Le bout est avec la commande à main ou automatique/à main et une connexion correspondante pour le contrôle de débit par l'appareil.

### APPAREIL

- Écran LCD à 5 chiffres.
- 4 unités de mesure : L (litres), GAL (gallons), PT (pintes) et QT (quarts).
- Exactitude jusqu'au deuxième signe après la virgule.
- Indicateur de faible charge.
- 4 boutons: "Total", "Reset", "1" et "2" (derrière l'appareil).



**ATTENTION: n'utilisez pas le dispositif comme appareil de mesure à des fins commerciales.**

### EXPLOITATION

#### 1. Avant le travail:

- Contrôlez que les caractéristiques techniques de l'installation correspondent aux caractéristiques de l'appareil.

Par exemple, les connexions, la pression, le débit et le milieu utilisé. Utilisez la formule : facteur de correction demandé = (valeur réelle / valeur affichée) x facteur de correction courant pour déterminer le facteur de connexion demandé, et puis donner le facteur de correction correspondant (consultez le point consacré au travail avec les boutons, 3).

- Après le montage de l'appareil, vérifiez qu'il n'y a pas de sauts de pression de l'air ou de particules qui peuvent l'endommager.
- Contrôlez toutes les connexions à propos des fuites.

## 2. Remplacement de l'accumulateur

- Type de l'accumulateur: au lithium CR1 23A, 3 V/1400 mA\*h.
- Suffit pour 8 ans de fonctionnement ou près de 500000 litres (132000 gallons américains).
- Remplacez l'accumulateur, comme c'est indiqué ci-dessous, quand l'indicateur correspondant commencera à clignoter à l'écran:
  - Enlevez le couvercle de protection, après avoir dévissé la vis.
  - Remplacez l'accumulateur et réinstallez le couvercle.

## 3. Travail avec les boutons

- Total → Calcul du volume total.
- Reset → 0.00 (remise à zéro).
- "1" → Mode de changement du facteur de correction ou des unités de mesure.
- "2" → Activation répétitive de l'appareil après son débranchement.
- Total + Reset < 5sec. → affichage du facteur de correction courant.
- Changer le facteur de correction → 0.00.
- Retenir "1" pendant i secondes → Entrer dans le mode de changement du facteur de correction.
- Total → Choisir le chiffre qu'il faut changer.
- Reset → Ajouter 1 au chiffre, jusqu'au réglage de la valeur demandée.
- Retenir "1" pendant i secondes → Sortie du mode du facteur de correction.
- Changer l'unité de mesure.
- Retenir "1" pendant i secondes → Entrer dans le mode de changement des unités de mesure.
- Total → Choisir le chiffre qu'il faut changer.
- Reset → Commutation entre quatre unités de mesure (L (litres), GAL (gallons), PT (pintes) et QT (quarts)).
- Retenir "1" pendant i secondes → Sortie du mode de changement des unités de mesure.



## PROCÉDURE D'INSTALLATION

La vanne numérique est complétée par la canal d'admission ½" (BSP/NPT) avec le filetage intérieur. Pour exclure les fuites de l'appareil vers le tuyau flexible, ce dernier doit avoir le filetage extérieur ½" (BSP/NPT).

- Éloignez les dépôts graisseux des deux surfaces filetées.
- Essuyez le filetage extérieur ½" sur le tuyau flexible par une condensation liquide. Soyez prudents pour que la condensation ne se trouve pas à l'intérieur de l'appareil.
- Tordez les deux bouts ensemble.

Ne serrez pas trop pas l'assemblage à vis; autrement, l'assemblage par articulation de l'appareil sera endommagé.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Amérique	Europe
Débit	0-9.2gpm	0-35L/m
Pression de service (maximale):	1500 psi/100 bar	1500 psi/100 bar
Température de service:	14°F-+122°F	-10°C-+50°C
Erreur (version non approuvée)	±0.5%	±0.5%
Erreur (version approuvée)	±0.3%	±0.3%


Description	Amérique	Europe
Viscosité admissible du liquide	8-5000mPas	8-5000mPas
Écran LCD à 5 chiffres	Quarts, Pints, Gallons	Liters
Raccordements intérieurs et extérieurs	½" NPT	½" BSP

**DE****BEDIENUNGSANLEITUNG****ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

Digitales Gerät mit einem starren und einem flexiblen Schläuchen. Eine Spitze mit manueller oder automatischer/manueller Steuerung und einem entsprechenden Anschluss zur Überwachung des Durchflusses durch das Gerät.

**GERÄT**

- 5-stelliges LCD-Display.
- 4 Maßeinheiten: L (Liter), GAL (Gallonen), PT (Pints) und QT (Quarts).
- Genauigkeit bis zur zweiten Dezimalstelle.
- Eine niedrige Batterieanzeige.
- 4 Tasten: "Total", "Reset", "1" und "2" (auf der Rückseite des Geräts).



**⚠ ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht als Messgerät für kommerzielle Zwecke.**

**BEDIENUNG****1. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen:**

- Überprüfen Sie, ob die technischen Merkmale der Installation den Eigenschaften des Geräts entsprechen. Zum Beispiel, Verbindungen, Druck, Durchfluss und verwendete Medien. Verwenden Sie die Formel: erforderlicher Korrekturfaktor = (Istwert/angezeigter Wert) x aktueller Korrekturfaktor, um den erforderlichen Verbindungs faktor zu bestimmen, und dann den entsprechenden Korrekturfaktor einzustellen (Beziehen Sie sich auf den Punkt 3 Arbeit mit den Tasten).
- Überprüfen Sie nach der Installation des Geräts, dass keine Luftdruckverluste oder Partikel vorhanden sind, die es beschädigen können.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Lecks.

**2. Batteriewechsel**

- Batterietyp: Lithium CR1 23A, 3V/1 400 mAh.
- Genug für 8 Jahre Arbeit oder etwa 500000 Liter (132000 amerikanische Gallonen).
- Wechseln Sie die Batterie, wie unten beschrieben, wenn auf dem Display die entsprechende Anzeige beginnt zu blinken:
  - Entfernen Sie die Schutzabdeckung, indem Sie die Schraube lösen.
  - Wechseln Sie die Batterie und setzen Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück.

**3. Arbeit mit den Tasten**

- Total → Berechnung des Gesamtvolumens.
- Reset → 0.00 (Rücksetzen).
- "1" → Modus der Änderung des Korrekturfaktors oder der Maßeinheiten.
- "2" → Reaktivierung des Gerätes nach seinem Ausschalten.
- Total + Reset < 5sec. → Anzeige des aktuellen Korrekturfaktors.
- Den Korrekturfaktor ändern → 0.00.
- Halten Sie "1" innerhalb 1 Sekunden gedrückt → In den Modus der Änderung des Korrekturfaktors eingehen.
- Total → Wählen Sie die Ziffer, die Sie ändern möchten.
- Reset → 1 zu der Ziffer hinzufügen, bis der gewünschte Wert eingestellt ist.



- Halten Sie "1" innerhalb i Sekunden gedrückt → Den Modus der Änderung des Korrekturfaktors verlassen.
- Die Maßeinheit ändern.
- Halten Sie "1" innerhalb i Sekunden gedrückt → In den Modus der Änderung der Maßeinheiten eingehen.
- Total → Wählen Sie die Ziffer, die Sie ändern möchten.
- Reset → Umschalten zwischen vier Maßeinheiten (L (Liter), GAL (Gallonen), PT (Pints) und QT (Quarts)).
- Halten Sie "1" innerhalb i Sekunden gedrückt → Den Modus der Änderung der Maßeinheiten verlassen.

## INSTALLATIONSVERFAHREN

Das digitale Ventil wird mit einem  $\frac{1}{2}$ "(BSP/NPT) Einlass mit einem Innengewinde ausgestattet. Um Leckagen vom Gerät zum Schlauch zu vermeiden, muss dieser ein Außengewinde von  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) haben.

- Entfernen Sie Fettablagerungen von beiden Gewindeflächen.
- Wischen Sie das  $\frac{1}{2}$ " Außengewinde am Schlauch mit einer Flüssigkeitsdichtung ab. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht in das Gerät gelangt.
- Drehen Sie die beiden Enden zusammen.

Ziehen Sie die Verschraubung nicht zu fest an; andernfalls wird die Gelenkverbindung des Gerätes beschädigt.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Beschreibung	Amerika	Europa
Verbrauch	0-9.2g/min	0-35 L/min
Betriebsdruck (maximal):	1500 Pfund pro Quadratzoll/100 bar	1500 Pfund pro Quadratzoll/100 bar
Betriebstemperatur:	14°F-+122°F	-10°C-+50°C
Genauigkeit (nicht genehmigte Version)	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$
Genauigkeit (genehmigte Version)	$\pm 0.3\%$	$\pm 0.3\%$
Zulässige Viskosität der Flüssigkeit	8-5000 mPas	8-5000 mPas
5-stelliges LCD-Display	Quarts, Pints, Gallonen	Liter
Eine interne und eine externe Verbindungen	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

IT


## MANUALE D'USO

### INFORMAZIONE GENERALE

Dispositivo digitale con tubo rigido e flessibile. Ugello con il controllo manuale o automatico/manuale e una connessione adeguata per avere il flusso controllato attraverso il dispositivo.

### DISPOSITIVO

- Schermo a cristalli liquidi a 5 cifre.
- 4 unità di misura: L (litri), GAL (galloni), PT (pinte) e QT (quarti).
- Precisione fino al secondo decimale dopo la virgola.
- Indicatore di bassa carica della batteria.
- 4 tasti: "Total", "Reset", "1" e "2" (sul lato posteriore del dispositivo).



**⚠ ATTENZIONE: non utilizzare il dispositivo come strumento di misurazione ai fini commerciali.**

**USO****1. Prima di usare il dispositivo:**

- Controllare che le caratteristiche tecniche per l'installazione siano conformi a quelle del dispositivo. Ad esempio, connessioni, pressione, portata e fluido. Usare la seguente formula: fattore di correzione proprio = (valore effettivo / valore visualizzato) x fattore di correzione corrente, per definire il corretto fattore di connessione, dopodiché impostare il fattore di correzione proprio (consultare la sezione 3 relativa all'uso dei tasti).
- Dopo il montaggio del dispositivo assicurarsi che esso non possa essere danneggiato da colpi di pressione d'aria o da particelle.
- Controllare tutte le connessioni per eventuali perdite.

**2. Cambio della batteria**

- Tipo di batteria: al litio CR1 23A, 3 B/1400 mA\*h.
- Durata pari a 8 anni di lavoro o circa 500000 litri (132000 galloni americani).
- Cambiare la batteria, come riportato sotto, quando sullo schermo comincerà a lampeggiare il relativo indicatore:
  - Rimuovere il coperchio di protezione svitando la vite.
  - Cambiare la batteria e riposizionare il coperchio.

**3. L'uso dei tasti**

- Total → Conteggio del volume totale.
- Reset → 0.00 (azzerramento).
- “1” → Il modo Cambio del fattore di correzione o Cambio dell'unità di misura.
- “2” → Riattivazione del dispositivo dopo il suo spegnimento.
- Total + Reset < 5sec. → Visualizzazione del fattore di correzione corrente.
- Cambio del fattore di correzione → 0.00.
- Tenere premuto “1” per i secondi → Entrare nel modo Cambio del fattore di correzione.
- Total → Scegliere la cifra da cambiare.
- Reset → Aggiungere 1 alla cifra finché non si raggiunga il valore desiderato.
- Tenere premuto “1” per i secondi → Uscire dal modo Fattore di correzione.
- Cambiare l'unità di misura.
- Tenere premuto “1” per i secondi → Entrare nel modo Cambio dell'unità di misura.
- Total → Scegliere la cifra da cambiare.
- Reset → Commutazione tra le quattro unità di misura (L (litri), GAL (galloni), PT (pinte) e QT (quarti)).
- Tenere premuto “1” per i secondi → Uscire dal modo Cambio dell'unità di misura.

**PROCEDURA DI MONTAGGIO**

La valvola digitale è dotata della filettatura femmina ½" (BSP/NPT) sul lato di entrata. Per escludere una perdita tra il dispositivo e il tubo flessibile, l'estremità del tubo flessibile deve essere dotat della filettatura maschio ½" (BSP/NPT).

- Eliminare il grasso da entrambe le filettature.
- Applicare sulla filettatura maschio ½" del tubo flessibile il sigillante liquido. Attenzione a evitare che il sigillante penetri all'interno del dispositivo.
- Avvitare insieme le due parti.

Non serrare troppo la connessione filettata; altrimenti lo snodo del dispositivo potrebbe essere danneggiato.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Descrizione	America	Europa
Campo di portata	0-9.2g/min	0-35lt/min
Pressione di esercizio (massima):	1500 libbre per police quadrato /100 bar	1500 libbre per police quadrato /100 bar
Temperatura di lavoro:	14°F-+122°F	-10°C-+50°C


Descrizione	America	Europa
Tolleranza (versione non approvata)	±0.5%	±0.5%
Tolleranza (versione ap-provata)	±0.3%	±0.3%
Viscosità di liquido	8-5000mPas	8-5000mPas
Schermo a cristalli liquidi a 5 cifre	Quarti, Pinte, Galloni	Litri
Connessioni in entrata e in uscita	½" NPT	½" BSP

**PT****MANUAL DE INSTRUÇÕES****DADOS GERAIS**

Medidor digital com um tubo rígido ou flexível. Um ponteiro com gestão manual ou automática/ manual e conexão apropriada para o controle da faixa de vazão através do medidor.

**MEDIDOR**

- Display de cristal líquido de 5 dígitos.
- 4 unidades: L (litros), GAL (galões), PT (pintas) e QT (quartos).
- preciso até a segunda casa decimal.
- Indicador de bateria fraca.
- 4 botões: "Total", "Reset", "1" e "2" (parte de trás do medidor).



**ATENÇÃO: Não aplique o medidor como uma ferramenta de medição para fins comerciais.**

**OPERAÇÃO****1. Antes do início de operação:**

- Verifique se os dados técnicos da instalação correspondem aos do medidor. Por exemplo, conexões, pressão, faixa de vazão e meio usado. Use a fórmula: fator de correção apropriado = (valor atual / valor exibido) x fator de correção atual para determinar o fator de conexão correto e definir o fator de correção apropriado (consulte 3. Parte de uso do botões).
- Após a montagem do medidor certifique-se de que nenhum choque de pressão de ar ou partículas possam danificar o medidor.
- Por favor, verifique todas as conexões para vazamento.

**2. Substituição da bateria**

- Tipo de bateria: Lítio CR1 23A, 3V/1 400 mAh
- Últimos oito anos de funcionamento, corresponde a aprox. 500.000 litros (132.000 US GAL)
- Mude a bateria como indicado abaixo quando o sinal da bateria começar a piscar no display:
  - Remova a tampa protetora, desaparafusando o parafuso.
  - Mude a bateria e aperte a tampa novamente.

**3. Uso de botões**

- Total → Totalize o volume.
- Reset → 0.00.
- "1" → Modo de alteração do fator de correção ou da unidade de medida.
- "2" → Ative o medidor novamente após a sua desligação.
- Total + Reset < 5sec. → Mostrar o fator de correção atual.
- Alterar o fator de correção → 0.00.
- "1" para isec. → Modo de alteração do fator de correção.
- Total → Escolher o dígito que deseja alterar.
- Reset → Adicione 1 para o dígito, até chegar ao número correto.
- "1" para isec. → Saída do modo do fator de correção.
- Alterar a unidade de medida.
- "1" para isec. → Modo de alteração da unidade de medida.

- Total → Escolher a unidade que deseja mudar.
- Reset → Alternar entre as quatro unidades (L (litros), GAL (galões), PT (pintas) e QT (quartos)).
- “1” para isec. → saída do modo de alteração da unidade de medida.

## **PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO**

Uma válvula digital está equipada com uma rosca fêmea  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) no lado de entrada. A fim de obter uma conexão livre de vazamento do medidor para a mangueira a última deve ter uma rosca exterior  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT).

- Limpe gordura em ambas as roscas.
- Escove a rosca exterior  $\frac{1}{2}$ " na mangueira com um selante líquido. Por favor, tenha cuidado para que nenhum selante entre no medidor.
- Aparafuse as duas partes juntas.

Não aperte demais a conexão parafusada; caso contrário, a rótula do medidor poderá ser danificada.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


Descrição	América	Europa
Faixa de vazão	0-9.2 g/m	0-35 l/m
Pressão operacional (máxima):	1500 psi /100 bar	1500 psi /100 bar
Temperatura operacional	14 °F-+122 °F	-10 °C - + 50 °C
Precisão (versão não aprovada)	+ 0.5 %	± 0.5 %
Precisão (versão aprovada)	+ 0.3 %	± 0.3 %
Viscosidade aplicada de fluido	8-5000 mPas	8-5000 mPas
Display LCD de 5 dígitos	Quartos, Pintas, Galões	Litros
Conexões de entrada e saída	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

## NOȚIUNI GENERALE

Aparat digital cu tuburi rigide și flexibile. Vârful cu comandă manuală sau automată/manuală și raccord respectiv pentru controlul debitului prin aparat.

## APARATUL

- 5-bit LCD- display.
- 4 unități de măsură: L (litri), GAL (galoane), PT (pinte) și QT (quarte).
- Precizie de până la al doilea semn după virgulă.
- Indicatorul nivelului scăzut de încărcare.
- 4 butoane: "Total", "Reset", "1" și "2" (din spate a aparatului).



**ATENȚIE: Nu utilizați aparatul în calitate de instrument de măsurare în scopuri comerciale.**

## EXPLOATARE

### 1. Înainte de a începe lucrul:

- Verificați dacă specificațiile tehnice a instalației să coincidă cu caracteristicile aparatului. Spre exemplu, conectarea, presiunea, consumul și mediul ambient. Aplicați formula: coeficientul de corecție dorit = (valoarea reală / valoarea afișată) × coeficientul de corecție curent, pentru a determina coeficientul de conexiune de dorit și apoi de setat coeficient de corecție corespunzător (consultați paragraful-loul de muncă cu butoane, 3).
- După montarea aparatului, asigurați-vă în lipsa salturilor presiunii de aer sau particule care pot deteriora acesta.
- Verificați toate conexiunile privind surgerile.

### 2. Schimbul bateriei de accumulare

- Tipul bateriei de accumulare: litiu CR1 23A, 3 V/1400 mA\*h.
- Suficient pentru 8 ani de lucru, sau de aproximativ 500.000 de litri (132000 galoane americane).
- Schimbați bateria de accumulare, conform indicațiilor de mai jos, când pe display va începe a clipe indicatorul corespunzător:
  - Scoateți capacul de protecție, demontând șurubul.
  - Schimbați bateria de accumulare și instalați capacul de protecție la locul inițial.



### 3. Lucrul cu butoanele

- Total → Numărarea volumului total.
- Reset → 0.00 (resetare).
- "1" → Regimul de schimbare a coeficientului de corecție sau unității de masură.
- "2" → Reactivarea dispozitivului după ce a fost dezactivat.
  - Total + Reset < 5sec. → afișarea valorii curente a coeficientului de corecție.
  - Schimbarea coeficientului de corecție → 0.00.
- Mențineți "1" timp de i secundă → Intrarea în regimul schimbării coeficientului de corecție.
- Total → Alegeti cifrei care trebuie modificată.
- Reset → Adăugați 1 la cifră, până când nu va fi configurată valoarea dorită.
- Mențineți "1" timp de i secundă → ieșirea din regimul coeficientului de corecție.
- Schimbarea unității de măsură.
- Mențineți "1" timp de i secundă → Intrarea în regimul schimbării unității de masură.
- Total → Alegeti cifrei care trebuie modificată.
- Reset → Comutarea între cele patru unități de măsurare (L (litri), GAL (galoane), PT (pinte) și QT (quarte)).
- Mențineți "1" timp de i secundă → ieșirea din regimul schimbării unității de masură.

**PROCEDURA DE INSTALARE**

Supapa digitală se competează cu canal de admisie cu filet interior  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT). Pentru a exclude scurgerea din aparat în furtunul ultimului trebuie să posede filet exterior  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT).

- Eliminați depunerile de grasime de pe ambele suprafete filetate.
- Curățați filetul exterior de  $\frac{1}{2}$ " de pe furtun cu lichid de etanșare. Fiți atenți, ca lichidul de etanșare să nu pătrundă în interiorul aparatului.
- Răsuciți ambele capete împreună.

Nu strângeți excesiv legatura prin suruburi; în caz contrar, conexiunea pivotantă a aparatului se va deteriora.

**CARACTERISTICILE TEHNICE**


Descriere	America	Europa
Consum	0-9,2 g/min.	0-35 l/min.
Presiune de lucru (maximă):	1500 psi /100 bar	1500 psi /100 bar
Temperatura de lucru:	14 °F-+122 °F	-10 °C - + 50 °C
Eroarea (versiunea ne acceptată)	+ 0,5 %	± 0,5 %
Eroarea (versiunea acceptată)	+ 0,3 %	± 0,3 %
Viscozitatea lichidului admisibilă	8-5000 mPa	8-5000 mPa
5-bit LCD- display	Quarte , Pinte, Galoane	Litri
Conexiune internă și externă	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

**ALGEMENE INFORMATIE**

Digitaal apparaat met een stijve en een flexibele buizen. Het eindstuk met handmatige of automatische/handmatige bediening en een geschikte aansluiting voor het controleren van de doorstroming door het apparaat.

**APPARAT**

- 5-cijferige LCD-scherm
- 4 meeteenheden: L (liters), GAL (gallons), PT (pinten) en QT (kwartjes).
- Nauwkeurigheid tot op de tweede decimaal.
- Indicator van een lage batterij.
- 4 knoppen: "Total", "Reset", "1" en "2" (aan de achterzijde van het apparaat).



**LET OP: gebruik het apparaat niet als een meetinstrument voor commerciële doeleinden.**

**GEBRUIK****1. Voor het begin van het werk:**

- Controleer of de technische kenmerken van de installatie overeenkomen met de kenmerken van het apparaat. Bijvoorbeeld verbindingen, druk, stroming en het gebruikte medium. Gebruik de formule: de vereiste correctiefactor = (werkelijke waarde/ getoonde waarde) x de actuele correctiefactor, om de vereiste verbindingsfactor te bepalen, en vervolgens de juiste correctiefactor in te stellen (verwijs naar de punt 3 het werk met de knoppen).
- Controleer na de installatie van het apparaat of er geen luchtdrukdruppels of deeltjes zijn die het kunnen beschadigen.
- Controleer alle verbindingen op lekken.

**2. Vervangen van de batterij**

- Batterij-type: lithium CR1 23A, 3V/1 400 mAh.
- Genoeg voor 8 jaar werk of ongeveer 500000 liters (132.000 US gallons).
- Vervang de batterij zoals hierboven beschreven, wanneer op het scherm de bijbehorende indicator begint te knipperen:
  - Verwijder het beschermdeksel door de schroef los te draaien
  - Vervang de batterij en plaat het deksel terug.

**3. Het werk met de knoppen**

- Total → Totaliseren de volumehoeveelheid.
- Reset → 0.00 (terugzetten).
- "1" → wijzigingsmodus van de correctiefactor of meeteenheden.
- "2" → Opnieuw activeren van het apparaat nadat het is uitgeschakeld.
- Total + Reset < 5sec. → Weergave van de huidige correctiefactor.
- Correctiefactor wijzigen → 0.00.
- Aanhouden "1" binnen i seconden → Ga in de modus van de correctiefactor.
- Total → Selecteer het cijfer dat u wilt wijzigen.
- Reset → Voeg 1 bij het cijfer totdat de gewenste waarde is ingesteld.
- Aanhouden "1" binnen i seconden → Verlaat de modus van de correctiefactor.
- Meeteenheid wijzigen.
- Aanhouden "1" binnen i seconden → Ga in de modus van eenhedenwijziging.
- Total → Selecteer het cijfer dat u wilt wijzigen.
- Reset → Om te schakelen tussen vier meeteenheden (L (liters), GAL (gallons), PT (pinten) en QT (kwartjes)).
- Aanhouden "1" binnen i seconden → Verlaat de modus van eenhedenwijziging.



**INSTALLATIEPROCEDURE**

De digitale klep is uitgerust met een  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) inlaatkanaal met een interne schroefdraad. Om lekkage van het apparaat naar de slang te voorkomen, moet dit een  $\frac{1}{2}$ " buitendraad (BSP/NPT) hebben.

- Verwijder vetophopingen van beide oppervlakken van schroefdraad.
- Veeg de  $\frac{1}{2}$ " buitendraad op de slang af met een vloeistofafdichting. Zorg ervoor dat de afdichting niet in het apparaat komt.
- Draai beide uiteinden samen.

Draai de schroefverbinding niet te strak aan; anders wordt de scharnierverbinding beschadigd.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**


Beschrijving	Amerika	Europa
Verbruik	0-9,2 g/m	0-35 L/m
Werkdruk (maximaal):	1500 psi /100 bar	1500 psi /100 bar
Bedrijfstemperatuur :	14 °F-+122 °F	-10 °C - + 50 °C
Nauwkeurigheid (niet goedgekeurde versie)	+ 0,5 %	$\pm$ 0,5 %
Nauwkeurigheid (goedgekeurde versie)	+ 0,3 %	$\pm$ 0,3 %
Toegepaste viscositeit van vloeistof	8-5000 mPas	8-5000 mPas
5-cijferige LCD-scherm	Kwartjes, Pinten, Gallons	Liters
Interne en externe verbindingen	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

**HU****ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS****ÁLTALÁNOS ADATOK**

Digitális készülék merev és hajlékony csövekkel. Végdarab kézi vagy automatikus vezérléssel és megfelelő csatlakozással a készüléken keresztiúli ellátás szabályozásához.

**KÉSZÜLÉK**

- 5-Digit LCD kijelző.
- 4 mérőegység: L (liter), GAL (gallon), PT (pint) en QT (kvart).
- Pontos a második tizedes pontig.
- Alacsony töltési szint jelzője.
- 4 gomb: "Total", "Reset", "1" en "2" (a készülék hátsó oldalán).



**FIGYELEM:** ne használja a készüléket mérőeszközöként kereskedelmi célokra.

**ÜZEMELTETÉS****1. Működtetést megelőzően:**

- Ellenőrizze, hogy a berendezés műszaki jellemzői megfelelnek-e a készülék jellemzőinek. Például, csatlakoztatások, nyomás, áramlás és az alkalmazott környezet. Használja a képleteket: a szükséges korrekciós tényező = (tényleges érték / megjelenítési érték) x aktuális korrekciós tényező a szükséges csatlakozási tényező meghatározásához, majd állítsa be a megfelelő korrekciós tényezőt (lásd a gombok használatának 3. pontját).
- A készülék beszerelése után ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan légnymáscsökkenések vagy részecskék, amelyek károsíthatják.
- Ellenőrizze az összes csatlakozást nincsenek-e azokon szivárgások.

**2. Akkumulátorcsere**

- Az akkumulátor típusa: lítium CR1 23A, 3V / 1400mAh.
- Elég 8 évi munkavégzésre vagy mintegy 500 000 literre (132 000 US gallon).
- Cserélje ki az akkumulátort az alábbiak szerint, amikor villogni kezd a kijelzőn lévő megfelelő jelző:
  - A csavar kicsavarása során távolítsa el a védőburkolatot.
  - Cserélje ki az akkumulátort és helyezze vissza a fedelet.

**3. A gombok használata**

- Total → Teljes idő számítása.
- Reset → 0.0 (visszaállítás).
- "1" → A korrekciós tényező vagy mértékegységek megváltoztatásának módja.
- "2" → A készülék újraaktiválása a kikapcsolás után.
- Total + Reset < 5sec. → Az aktuális korrekciós tényező megjelenítése.
- A korrekciós tényező módosítása → 0.00.
- Az "1" tartsa i másodpercig → Adja meg a változtatási tényező korrekciós módját.
- Total → Válassza ki a választani kívánt számot.
- Reset → Adjon változtasson a számot, míg nem lesz beállítva a szükséges érték.
- Az "1" tartsa i másodpercig → Kilépés a korrekciós tényező üzemmódból.
- Módosítani a mértékegységet.
- Az "1" tartsa i másodpercig → Belépés a mértékegység módosításának üzemmódjába.
- Total → Válassza ki a választani kívánt számot.
- Reset → Négy mértékegység közötti váltás (L (liter), GAL (gallon), PT (pint) és QT (kvart)).
- Az "1" tartsa i másodpercig → Kilépés a mértékegység módosításának üzemmódjából.



**BEÁLLÍTÁSI FOLYAMAT**

A digitális szelep egy  $\frac{1}{2}$ "(BSP / NPT) bemenettel rendelkezik, belső menettel. Annak érdekében, hogy a szivárgás ne kerüljön a készülékből a tömlőbe, az utóbbinak  $\frac{1}{2}$  "os menetet (BSP / NPT) kell tartalmaznia.

- Távolítsa el a zsírlérakódásokat mindenkor minden felületről.
- A tömlőn lévő  $\frac{1}{2}$  "os menetet folyadék tömítő tömítéssel. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön tömítés a készülékbe.
- Csavarja össze mindenkor végét.

Ne húzza meg túl szorosan a csavaros csatlakozást; ellenkező esetben a készülék gömbcsuklója megsérül.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**


Leírás	Amerika	Európa
Fogyasztás	0-9,2 g/perc	0-35 l/perc
Üzemi nyomás (maximális):	1500 font per négyzethüvelyk /100 bar	1500 font per négyzethüvelyk /100 bar
Üzemi hőmérséklet:	14 °F-+122 °F	-10 °C - + 50 °C
Hiba (jóvá nem hagyott változat)	+ 0,5 %	± 0,5 %
Hiba (jóváhagyott változat)	+ 0,3 %	± 0,3 %
A folyadék megengedett viszkozitása	8-5000 mPas	8-5000 mPas
5-Digit LCD kijelző	Kvarcok, pinták, gallonok	Liter
Külső és belső csatlakozás	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цифровой прибор с жесткой и гибкой трубками. Наконечник с ручным или автоматическим/ручным управлением и соответствующим подключением для контроля расхода через прибор.

## ПРИБОР

- 5-разрядный ЖК-дисплей.
- 4 единицы измерения: L (литры), GAL (галлоны), PT (пинты) и QT (кварты).
- точность до второго знака после запятой.
- Индикатор низкого уровня заряда.
- 4 кнопки: "Total", "Reset", "1" и "2" (сзади прибора).



**ВНИМАНИЕ:** не пользуйтесь устройством в качестве измерительного прибора в коммерческих целях.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 1. Перед началом работы:

- Проверьте, чтобы технические характеристики установки соответствовали характеристикам прибора. Например, подключения, давление, расход и используемая среда. Воспользуйтесь формулой: требуемый поправочный коэффициент = (фактическое значение / отображаемое значение) x текущий поправочный коэффициент, чтобы определить требуемый коэффициент подключения, а затем задать соответствующий поправочный коэффициент (обратитесь к пункту работе с кнопками, 3).
- После монтажа прибора убедитесь в отсутствии скачков давления воздуха или частиц, которые могут его повредить.
- Проверьте все подключения на предмет утечек.

### 2. Замена аккумулятора

- Тип аккумулятора: литиевый CR1 23A, 3 В/1400 мА·ч.
- Достаточно для 8 лет работы или около 500000 литров (132000 американских галлонов).
- Замените аккумулятор, как указано ниже, когда на дисплее начнет мигать соответствующий индикатор:
  - Снимите защитную крышку, выкрутив винт.
  - Замените аккумулятор и установите крышку на прежнее место.

### 3. Работа с кнопками

- Total → подсчет общего объема.
- Reset → 0.0 (сброс).
- "1" → режим изменения поправочного коэффициента или единиц измерения.
- "2" → повторная активация прибора после его отключения.
- Total + Reset < 5sec. → отображение текущего поправочного коэффициента.
- Изменить поправочный коэффициент → 0.00.
- удерживать "1" в течение 1 секунд → войти в режим изменения поправочного коэффициента.
- Total → выбрать цифру, которую необходимо изменить.
- Reset → добавить 1 к цифре, пока не будет настроено требуемое значение.
- удерживать "1" в течение 1 секунд → выход из режима поправочного коэффициента.
- Изменить единицу измерения.
- удерживать "1" в течение 1 секунд → войти в режим изменения единиц измерения.
- Total → выбрать цифру, которую необходимо изменить.
- Reset → переключение между четырьмя единицами измерения (L (литры), GAL (галлоны), PT (пинты) и QT (кварты)).
- удерживать "1" в течение 1 секунд → выход из режима изменения единиц измерения.



## ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

Цифровой клапан комплектуется  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT) впускным каналом с внутренней резьбой. Чтобы исключить утечки от прибора к шлангу последний должен иметь наружную резьбу  $\frac{1}{2}$ " (BSP/NPT).

- Удалите жировые отложения с обеих резьбовых поверхностей.
- Протрите наружную резьбу  $\frac{1}{2}$ " на шланге жидкостным уплотнением. Будьте осторожны, чтобы уплотнение не попало внутрь прибора.
- Скрутите оба конца вместе.

Не перетягивайте винтовое соединение; в противном случае шарнирное соединение прибора будет повреждено.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Описание	Америка	Европа
Расход	0-9,2 г/мин.	0-35 л/мин.
Рабочее давление (максимальное):	1500 фунтов на кв. дюйм /100 бар	1500 фунтов на кв. дюйм /100 бар
Рабочая температура:	14 °F-+122 °F	-10 °C - + 50 °C
Погрешность (не одобренная версия)	+ 0,5 %	$\pm$ 0,5 %
Погрешность (одобренная версия)	+ 0,3 %	$\pm$ 0,3 %
Допустимая вязкость жидкости	8-5000 мПас	8-5000 мПас
5-разрядный ЖК-дисплей	Кварты, Пинты, Галлоны	Литры
Внутреннее и наружное соединения	$\frac{1}{2}$ " NPT	$\frac{1}{2}$ " BSP

**DANE OGÓLNE**

Urządzenie cyfrowe ze sztywną i elastyczną rurką. Końcówka z ręcznym lub automatycznym / ręcznym sterowaniem i odpowiednim połączeniem do monitorowania przepływu przez przyrząd.

**URZĄDZENIE**

- 5-cyfrowy wyświetlacz LCD.
- 4 jednostki miary: L (litry), GAL (galony), PT (kufle) i QT (kwarty).
- Dokładność do drugiej liczby po przecinku.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania.
- 4 przyciski: "Total", "Reset", "1" oraz "2" (z tyłu urządzenia).



**OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia jako urządzenia pomiarowego do celów komercyjnych.**

**EKSPLOATACJA****1. Zanim rozpocznesz pracę:**

- Sprawdź, czy parametry techniczne instalacji odpowiadają charakterystyce urządzenia. Na przykład połączenia, ciśnienie, przepływ i stosowane środowisko. Użyj wzoru: wymagany współczynnik korekcji = (aktualna wartość / wyświetlna wartość) x bieżący współczynnik korekcji, aby określić wymagany współczynnik połączenia, a następnie ustaw odpowiedni współczynnik korekcji (patrz praca z przyciskami, 3).
- Po zakończeniu instalacji upewnij się w braku spadków ciśnienia powietrza lub cząsteczek, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem przecieków.

**2. Wymiana baterii**

- Rodzaj baterii: lit CR1 23A, 3V / 1400mAh
- Wystarczy 8 lat pracy lub około 500 000 litrów (132 000 galonów amerykańskich)
- Wymień baterię zgodnie z poniższym opisem, gdy zacznie migać odpowiedni wskaźnik:
  - Zdejmij osłonę, odkręcając śrubę.
  - Wymień baterię i załącz pokrywę.

**3. Praca z przyciskami**

- Total → Total obliczanie ogólnej objętości.
- Reset → 0.00 (reset).
- "1" → tryb zmiany współczynnika korekcji lub jednostek miary.
- "2" → ponowna aktywacja urządzenia po jego wyłączeniu.
- Total + Reset < 5sec. → Wyświetlanie aktualnego współczynnika korekcji.
- Zmienić współczynnik korekcji → 0.00.
- Przytrzymaj "1" przez 1 sek → Wejście do trybu korekcji współczynnika.
- Total → Wybierz cyfrę, którą chcesz zmienić.
- Reset → Dodaj 1 do cyfry, dopóki nie zostanie ustalona żądana wartość.
- Przytrzymaj "1" przez 1 sek → Wyjście z trybu korekcji współczynnika.
- Zmiana jednostki miary.
- Przytrzymaj "1" przez 1 sek → Wejście do trybu zmiany jednostki miary.
- Total → Wybierz cyfrę, którą chcesz zmienić.
- Reset → Przełączenie między czterema jednostkami miary (L (litry), GAL (galony), PT (kufle) i QT (kwarty)).
- Przytrzymaj "1" przez 1 sek → Wyjście z trybu zmiany jednostek miary.

## **PROCEDURA INSTALACJI**

Zawór cyfrowy jest wyposażony w wlot ½"(BSP / NPT) z gwintem wewnętrznym. Aby zapobiec wyciekom z urządzenia do węza, wąż musi mieć gwint zewnętrzny ½ "(BSP / NPT).

- Usunąć złogi tłuszczu z obu nagwintowanych powierzchni.
- Wytrzyj gwint ½"na wężu cieczowym uszczelniakiem. Uważaj, aby uszczelka nie dostała się do wnętrza urządzenia.
- Skręć oba końce razem.

Nie wolno nadmiernie dokręcać połączenia śrubowego; w przeciwnym razie połączenie obrotowe zostanie uszkodzone.

## **DANE TECHNICZNE**

Opis	Ameryka	Europa
Zużycie	0-9,2 g/min.	0-35 l/min.
Ciśnienie robocze (maks.):	1500 funtów na cal kwadratowy / 100 barów	1500 funtów na cal kwadratowy / 100 barów
Robocza temperatura:	14 °F -+122 °F	-10 °C - + 50 °C
Dokładność (wersja niezatwierdzona)	+ 0,5 %	± 0,5 %
Dokładność (wersja zatwierdzona)	+ 0,3 %	± 0,3 %
Dopuszczalna lepkość cieczy	8-5000 mPas	8-5000 mPas
5-cyfrowy wyświetlacz LCD	Kwarty, kufle, galony	Litry
Połączeniaewnętrzne i zewnętrzne	½" NPT	½" BSP

**50917**



**[www.jbmcamp.com](http://www.jbmcamp.com)**

CIM La Selva - Ctra. de l'Aeroport Km. 1,6 Nave 2.2  
17185 Vilobí d'Onyar (Girona)  
[jbm@jbmcamp.com](mailto:jbm@jbmcamp.com)  
Tel. +34 972 405 721  
Fax. +34 972 245 437